



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002


Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

HHS 2000 PLUS

Adhesive lubricating oil
with boron nitride

Huile lubrifiante adhésive
au nitrure de bore



Net content/Contenu net:

268 g (9.4 oz)



Oil
Huile



Fluid Grease
Graisse Fluide



Grease
Graisse

EN HHS 2000 PLUS

Features: Medium viscosity, synthetic high-performance lubricating oil with boron nitride additive. Extremely good pressure resistance and adhesion that prevents drips and contamination. Temperature usage range: -40 to 180 °C (-40 to 356 °F), dry lubrication up to 1,000 °C (1,832 °F). Free from silicone, resin, acid, n-hexane, and microplastics. Colour: Translucent white. NSF H1 registered.

Uses: For lubrication under high pressure loads, skidding forces, and overhead applications such as: Bowden cables, bolts, joints, hinges, slide rails, sprockets, racks, or open gears. Safe for use in and around food processing areas with incidental food contact (H1).

Directions: Shake can well before use. Thoroughly clean the area to be lubricated and then spray onto the clean surface. The amount used on food processing equipment should be the minimum required to accomplish the desired technical effect.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HHS 2000 PLUS

Caractéristiques: Huile lubrifiante synthétique haute performance de viscosité moyenne, enrichie en nitrure de bore. Excellente résistance à la pression et adhérence optimale, empêchant les coulures et la contamination. Plage de températures d'utilisation: -40 à 180 °C (-40 à 356 °F), lubrification à sec jusqu'à 1 000 °C (1 832 °F). Sans silicone, résine, acide, n-hexane ni microplastiques. Couleur: Blanc translucide. Homologué NSF H1.

Utilisations: Pour la lubrification de composants soumis à des charges de pression élevées, à des forces de glissement et dans des applications en hauteur, notamment les câbles Bowden, boulons, articulations, charnières, glissières, pignons de chaîne, crémaillères et engrenages ouverts. Convient à une utilisation dans et autour des zones de transformation alimentaire où un contact accidentel avec les aliments peut se produire (H1).

Mode d'emploi: Bien agiter la canette avant l'utilisation. Nettoyer soigneusement la surface à lubrifier, puis vaporiser le produit sur la surface propre. Sur les équipements de transformation alimentaire, n'utiliser que le minimum requis pour obtenir l'effet technique désiré.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

NSF registered for/Enregistré NSF pour:
Adolf Würth GmbH & Co. KG

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne

For manufacturing and processing
applications only/Réserve aux activités de
fabrication ou de transformation

