157.1625 mm (+ 9.525 mm overlap right) x 158.75 mm | 10 mm cutoff

Rouge | Red | Rouge | Red | Rouge | Red | Rouge | Red | Rouge | Red | Rouge | Red | Rouge | Red | Roug

DANGER Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes severe skin burns and eye damage. **Prevention:** Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER/ doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au
wurth.ca or call/ou appeler **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqué pour
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd
Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **Prévention:** Ne pas respirer les aérosols. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. **Élimination:** Éliminer le contenu/le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

W-CA | 06.2018 | 890.9102 | V 2.1 | WHMIS 2015

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

WÜRTH

RTV SILICONE GASKET

High Temperature

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV

Haute température



Net content/Contenu:

226 g (8 oz)

EN RTV SILICONE GASKET

Features: A 100% RTV silicone sealant in a pressurized container. This non-shrinking sealant cures to a tough, rubbery solid. Will not sag on sidewall joints and overhead surfaces. Bonds to glass, metals, wood, ceramic, painted surfaces and plastics. Highly resistant to weathering, UV light, and chemicals. Resistant to temperatures from -60 to 232 °C (-76 to 450 °F) for continuous operation, and up to 260 °C (500 °F) for short periods. Oxygen sensor safe. **Applications:** Ideal for creating gaskets for engines, transmissions, differentials, gearboxes, compressors, pumps and all types of equipment and machinery. **Directions:** For best results, surfaces must be dry, clean and free of oils, dirt and old sealant. The use of a solvent is recommended. Apply a continuous, even bead with a width of approx. 3 mm (1/8 in) to one mating surface, encircling all bolt holes. Assemble parts immediately and finger tighten until product seeps out the sides. Remove excess with a knife. Re-torque after at least 2 hours. **Tack free:** 1 h. **Full cure:** 24 h. Dry times will vary with temperature, humidity and gap size. **Caution:** Torque to recommended specification for form in place gaskets. Not recommended for head gasket applications or for continuous use with gasoline or fuel oil.

The above instructions are based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV

Caractéristiques: Un scellant silicone RTV à 100% dans un contenant sous pression. Ce scellant non rétractable durcit en un solide dur et caoutchouteux. Ne s'affaisse pas sur les joints des parois latérales et les surfaces aériennes. Adhère au verre, aux métaux, au bois, à la céramique, aux surfaces peintes et aux plastiques. Très résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux produits chimiques. Résistant aux températures de 232 °C (-76 to 450 °F) pour un fonctionnement continu, et jusqu'à 260 °C (500 °F) pour de courtes périodes. Sûr pour les capteurs d'oxygène. **Applications:** Idéal pour la création de joints pour moteurs, transmissions, différentiels, boîtes de vitesses, compresseurs, pompes et tous types d'équipements et de machines. **Mode d'emploi:** Pour de meilleurs résultats, les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes d'huiles, de saletés et de vieux produits d'étanchéité. L'utilisation d'un solvant est recommandée. Appliquer un cordon continu et régulier d'une largeur d'env. 3 mm (1/8 po) à une surface de contact, entourant tous les trous de boulons. Assembler les pièces immédiatement et serrer jusqu'à ce que le produit dépasse les côtés. Enlever l'excès avec un couteau. Resserrer après au moins 2 heures. **Sec au toucher:** 1 h. **Durcissement complet:** 24 h. Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de la taille de l'espace. **Note:** Coupler à la spécification recommandée pour les joints formés sur place. Non recommandé pour les applications de joint de culasse ou pour une utilisation continue avec de l'essence ou du mazout.

Les instructions ci-dessus sont basées sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Art. 890.9102 083

4 058794 060607

ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTAN