DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au foetus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 08/2022 | 5867.000124 | V 10.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

2K RAPID CLEAR COAT

COUCHE TRANSPARENTE RAPIDE 2K



Net content/Contenu net:

201 g (7.1 oz)

(EN) 2K RAPID CLEAR COAT

Features: A quick-drying, two-component clear varnish with excellent resistance to scratches, weathering, chemicals and gasoline. This high output rate aerosol disperses smoothly with constant atomization pressure until completely empty.
Uses: For the permanent sealing of touched-up surfaces and newly painted small parts. Ideally suited for spot repair work.
Directions: Shake the can well for 2 min before spraying. Remove the red push button from the cap. Place onto the pin on the base of the can and activate by pressing. Remove the push button and dispose of it. Shake the can well for another 2 min. Spray surface from a distance of 20 to 30 cm (8 to 12 in). Spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 1 to 2 coats. Allow to dry for 5 to 10 min before applying another coat. **Yield:** ≈ 0.5 to 0.75 m² per 250 mL **Dust dry:** ≈ 7 min **Touch dry:** ≈ 6 h **Polishable:** After 8 to 9 h **Cautions:** Contents must be used within 14 h from activation.
The above instructions are based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) COUCHE TRANSPARENTE RAPIDE 2K

Caractéristiques: Un vernis transparent à deux composants, à séchage rapide, offrant une excellente résistance aux rayures, aux intempéries, aux produits chimiques et à l'essence. Cet aérosol à haut débit se disperse doucement avec une pression d'atomisation constante jusqu'à ce qu'il soit complètement vide.
Utilisations: Pour l'étanchéité permanente des surfaces retouchées et des petites pièces nouvellement peintes. Convient spécialement pour les retouches.
Mode d'emploi: Bien agiter le récipient pendant 2 min avant de pulvériser. Retirer le bouton-poussoir rouge du capuchon. Placer sur la broche sur la base du récipient et activer en appuyant. Retirer et jeter le bouton-poussoir. Bien agiter le récipient pendant 2 min supplémentaires. Pulvériser la surface à une distance de 20 à 30 cm (8 à 12 po). Pulvériser dans un mouvement de va-et-vient régulier, en chevauchant légèrement chaque coup. Appliquer 1 à 2 couches. Laisser sécher pendant 5 à 10 min avant d'appliquer une autre couche. **Rendement:** ≈ 0.5 à 0.75 m² par 250 mL **Sec à la poussière:** ≈ 7 min **Sec au toucher:** ≈ 6 h **Polissable**: Après 8 à 9 h
Avertissements: Le contenu doit être utilisé dans les 14 h suivant l'activation.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

Art. 5867.000124 083
4 050382 131737

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING