



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection and face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the SDS for more info at/Voir la FDS pour plus d'info au:

wurth.ca or call/ou appelez: 1-800-263-5002


Manufactured for/Fabriqu e par: **Wurth Canada Limited/Limit e**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER A rosol extr mement inflammable. R cipient sous pression: peut  clater sous l'effet de la chaleur. Provoque une s v re irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Pr vention:** Tenir   l' cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des  tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore ni br ler, m me apr s usage.  viter de respirer les a rosols. Se laver la peau soigneusement apr s manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil . Porter un  quipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne   l'ext rieur et la maintenir dans une position o  elle peut confortablement respirer. Appeler un m decin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un m decin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventil . Maintenir le r cipient ferm  de mani re  tanche. Garder sous clef. Prot ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer   une temp rature sup rieure   50 °C (122 °F). **Elimination:**  liminer le contenu et le r cipient dans une installation d' limination des d chets agr e.

PARTE | 03/2024 | 893.100915 | V.4.0 | WHMIS 2022

CONTACT ADHESIVE SPRAY

ADH SIF DE CONTACT EN SPRAY



Net content/Contenu net:

340 g (12 oz)

EN CONTACT ADHESIVE SPRAY

Features: A high solids, low VOC, non-chlorinated contact adhesive for bonding HPL and other decorative overlays to common core materials. The adhesive has a long open time with an aggressive tack and a high heat resistance.

Uses: Ideal for the lamination of a wide range of overlay materials such as HPL, decorative metal, foams, fabrics, backed upholstery vinyls, etc. to wood, particleboard, metal and rigid plastic core materials.

Directions: Shake well before use. Ensure that all substrates are clean, dry, and free from dust, dirt, grease, oils, solvents, or any other contaminants. Ensure that the adhesive and substrates are 18 °C (65 °F) or warmer; for best results use above 22 °C (72 °F). Hold the container 10 to 15 cm (4 to 6 in) from the substrates. Keep the container perpendicular to the surface at a 90° angle using full arm movement (instead of wrist only). Cover the entire surface with an even coat (80 to 100 % coverage), slightly overlapping with each pass. Wait at least 3 to 5 min before bringing the parts together. More drying time may be necessary in cool or humid conditions. The adhesive is ready to bond if it does not transfer when touched lightly with the back of your hand. Position the pieces carefully as a strong bond is instantly made on contact. Apply uniform pressure to ensure good film fusion. Apply the maximum possible pressure without damaging the substrates. Minimum recommended pressure is applied with a 3 in laminate J-roller. Clean nozzle after use by inverting the container and spraying until clear. Clean up with a solvent-based cleaner.

Storage: Store between 10 and 32 °C (50 and 90 °F). Avoid exposure of canister to direct sunlight.

Cautions: ADO NOT use with unbacked, plasticized vinyls.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR ADH SIF DE CONTACT EN SPRAY

Caract ristiques: Adh sif de contact non chlor    teneur  lev e en solides et   faible teneur en COV pour le collage de HPL et d'autres rev tements d coratifs sur des mat riaux de base courants. L'adh sif a un temps ouvert long avec un tack agressif et une r sistance  lev e   la chaleur.

Utilisations: Id al pour le laminage d'une large gamme de mat riaux de rev tement tels que le HPL, le m tal d coratif, les mousses, les tissus, les vinyles d'ameublement soutenus, etc. sur le bois, les panneaux de particules, le m tal et les mat riaux de base en plastique rigide.

Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. S'assurer que tous les substrats sont propres, secs et exempts de poussi re, salet , graisse, huiles, solvants ou tout autre contaminant. S'assurer que l'adh sif et les substrats sont   18 °C (65 °F) ou plus; pour de meilleurs r sultats, utiliser au-dessus de 22 °C (72 °F). Tenir le r cipient   10   15 cm (4   6 po) des substrats. Garder le r cipient perpendiculaire   la surface   un angle de 90° en utilisant un mouvement complet du bras (au lieu du poignet uniquement). Couvrir toute la surface d'une couche uniforme (80   100 % de couverture), en chevauchant l g rement chaque passage. Attendre au moins 3   5 min avant de r unir les pi ces. Un temps de s chage plus long peut  tre n cessaire dans des conditions fraiches ou humides. L'adh sif est pr t   coller s'il ne transf re pas lorsqu'on le touche l g rement avec le dos de la main. Positionner les pi ces avec soin, car une forte liaison se cr e instantan ment au contact. Appliquer une pression uniforme pour assurer une bonne fusion du film. Appliquer la pression maximale possible sans endommager les substrats. La pression minimale recommand e est appliqu e avec un rouleau en J stratifi  de 3 po. Nettoyer la buse apr s utilisation en retournant le r cipient et en pulv risant jusqu'  ce qu'il soit clair. Nettoyer avec un nettoyeur   base de solvant.

Entreposage: Entreposer entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F).  viter l'exposition de la cartouche   la lumi re directe du soleil.

Avvertissements: NE PAS utiliser avec des vinyles plastifi s sans support. Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation.

Art. 893.100915
4 065746 335607

Not for retail sale/
Pas pour la vente au d tail

Made in Canada/Fabriqu  au Canada

