

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 01/2026 | 5987150045 | V.3.0 | WHMIS 2022

 **WÜRTH**

 **FPT**

**FPT SHINY
WHITE
BLANC
BRILLANT FPT**

Net content/Contenu net:

340 g (12 oz)

219.075 x 150.8125

12.7 mm overlap right

EN FPT SHINY WHITE

Uses: Designed and specifically formulated for FPT industrial engines and machinery.

Directions:

- 1) Surface must be clean and dry before painting. Protect surrounding areas.
- 2) Use when can is between 21 to 32 °C (70 to 90 °F).
- 3) Shake can for 1 minute or until you hear the mixing ball loosen in the can. Shake product occasionally during application.
- 4) Spray surface with steady even strokes at 20 to 25 cm (8 to 10 inches) from the surface. Several light coats give a better finish than one heavy coat. **Recoat** - For best results recoat within 1 hr or after 48 hrs. This time will vary with temperature, humidity and film thickness. Test a small inconspicuous area before recoating.
- 5) Clean spray nozzle after each use by turning can upside down and spray for 2 seconds.

Cautions: Use only with adequate ventilation.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR BLANC BRILLANT FPT

Utilisations: Conçu et spécialement formulé pour les moteurs et machines industriels FPT.

Mode d'emploi:

- 1) La surface doit être propre et sèche avant de peindre. Protéger les zones environnantes.
- 2) Utiliser lorsque la température du contenant se situe entre 21 et 32 °C (70 et 90 °F).
- 3) Agiter le contenant pendant 1 minute ou jusqu'à ce que la bille de mélange bouge librement à l'intérieur du contenant. Agiter à nouveau à l'occasion pendant l'utilisation.
- 4) Vaporiser la surface en effectuant des mouvements réguliers à une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface. Plusieurs couches légères donnent une meilleure finition qu'une seule couche épaisse. **Recouvrement** - Pour de meilleurs résultats, recouvrir dans un délai d'une heure ou après 48 heures. Ce délai varie en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du film. Faire un essai sur une petite surface peu visible avant de recouvrir.
- 5) Nettoyer la buse de pulvérisation après chaque utilisation en tournant le contenant à l'envers et en vaporisant pendant 2 secondes.

Avvertissements: Utiliser uniquement en présence d'une ventilation adéquate.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis**


Art. 5987150045 083
Art. 5987.150045 083

4 068362 128417