

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection and face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/*Voir la FDS pour plus d'info au:*  
**wurth.ca** or call/*ou appelez:* **1-800-263-5002**  
 Imported by/*Importé par:* **Würth Canada Limited/Limitée**  
 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAF# 103/2024 | 893.113114 | Y 170 | WHMS 2022



# LIGHT ZINC SPRAY

# SPRAY AU ZINC LÉGER



Net content/Contenu net:

# 310 g (11 oz)

## EN LIGHT ZINC SPRAY

**Features:** A quick-drying zinc coating for steel and ferrous metals that provides long-term corrosion protection. Makes an excellent primer due to its strong adhesive properties to bare metal. The coating is abrasion resistant and can be spot-welded. Withstands more than 100 hours of salt spray testing (DIN 50021-SS). Resistant to temperatures up to 240 °C (464 °F).

**Uses:** Used to repair damaged or weathered galvanised surfaces, or as a primer for bare metal.

**Directions:** Prepare the surface by removing all traces of rust or old paint. Roughen smooth surfaces to improve adhesion. Thoroughly clean the surface with a solvent-based cleaner to ensure it is free of dust, dirt, grease or any other contaminant. Allow the surface to dry completely. Cover surrounding area to protect from spray mist. Apply when ambient and surface temperatures are between 18 and 25 °C (64 and 77 °F). Shake vigorously until the mixing ball rattles; continue shaking for at least 2 min afterwards. Shake often during use. Hold container upright about 15 to 20 cm (6 to 8 in) away from the surface. Spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the container in motion while spraying. Apply 2 to 3 thin coats while respecting the flash off time between each coat. **Flash-off time:** ≈ 5 min **Dust dry time:** ≈ 15 min **Fully hardened:** ≈ 10 to 12 h **Paintable:** After 12 h.

**Cautions:** Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly. Not suitable as a primer for PU, MS polymer, or hybrid sealants.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

## FR SPRAY AU ZINC LÉGER

**Caractéristiques:** Un revêtement de zinc à séchage rapide pour l'acier et les métaux ferreux qui offre une protection à longue terme contre la corrosion. Fait un excellent apprêt en raison de ses fortes propriétés adhésives au métal nu. Résistant à l'abrasion et peut être soudé par points. Résiste à plus de 100 heures de test au brouillard salin (DIN 50021-SS). Résiste aux températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F).

**Utilisations:** Utilisé pour réparer les surfaces galvanisées endommagées ou altérées, ou comme apprêt pour le métal nu.

**Mode d'emploi:** Préparer la surface en enlevant toute trace de rouille ou de peinture ancienne. Poncer les surfaces lisses pour améliorer l'adhérence. Nettoyer soigneusement la surface avec un nettoyeur à base de solvant pour s'assurer qu'elle est exempte de poussière, de saleté, de graisse ou de tout autre contaminant. Laisser la surface sécher complètement. Couvrir la zone environnante pour protéger du brouillard de pulvérisation. Appliquer lorsque les températures ambiantes et de surface se situent entre 18 et 25 °C (64 et 77 °F). Agiter vigoureusement jusqu'au déclenchement de la bille de mélange; continuer d'agiter pendant au moins 2 min après. Agiter souvent pendant l'utilisation. Tenir le récipient à la verticale à environ 15 à 20 cm (6 à 8 po) de la surface. Vaporiser dans un mouvement de va-et-vient régulier, chevauchant légèrement chaque coup. Garder le récipient en mouvement pendant la pulvérisation. Appliquer 2 à 3 couches minces en respectant le temps d'évaporation entre chaque couche. **Temps d'évaporation:** ≈ 5 min **Sec à la poussière:** ≈ 15 min **Entièrement durci:** ≈ 10 à 12 h **Peinturable:** Après 12 h.

**Avertissements:** Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement. Ne convient pas comme apprêt pour les mastics PU, MS polymère ou hybrides.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/Pas pour la vente au détail**  
**Made in Germany/Fabriqué en Allemagne**

Art. 893.113114 083

