

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.




See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas respirer les aérosols. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu/réceptif dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAGE | 01/2020 | 893.114118 | V.100 | VHMAB 2013

PERFECT COPPER SPRAY

SPRAY AU CUIVRE PARFAIT



Net content/Contenu net:

315 g (11.1 oz)

EN PERFECT COPPER SPRAY

Features: A brilliant metallic coating containing pure copper, for the visual enhancement and repair of surfaces. Provides high abrasion resistance and optimum weathering protection once dry. Yields excellent coverage in a single pass with good resistance to running. The variable spray head allows for large or small repairs to be performed quickly and easily. AOX-free.

Uses: Suitable for the attractive protection of metal surfaces. Ideal for repairing gutters, rooftops, paneling, pipes, exterior lights, etc. Adheres to metal, wood, glass, ceramics, and some plastics.

Directions: The application surface must be clean, dry and free from grease. Remove rust and old loose paint, then sand and clean. Shake container for 2 to 3 min to ensure contents are thoroughly mixed. Spray evenly from a distance of 20 to 25 cm (8 to 10 in).

Two to three light coats are recommended. **Dust-dry:** ≈ 9 min
Touch-dry: ≈ 18 min **Full cure:** ≈ 90 min **Caution:** Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR SPRAY AU CUIVRE PARFAIT

Caractéristiques: Un revêtement métallique brillant contenant du cuivre pur, pour l'amélioration visuelle et la réparation des surfaces. Fournit une résistance élevée à l'abrasion et une protection optimale contre les intempéries une fois sèche. Offre une excellente couverture en un seul passage avec une bonne résistance au coulures. La tête de pulvérisation variable permet de réaliser rapidement et facilement de petites ou grandes réparations. Sans AOX.

Utilisations: Convient pour la protection attrayante des surfaces métalliques. Idéal pour réparer les gouttières, les toits, les lambris, les tuyaux, les lumières extérieures, etc. Adhère au métal, au bois, au verre, à la céramique et à certains plastiques.

Mode d'emploi: La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Enlever la rouille et la vieille peinture qui s'écaille, puis poncer et nettoyer. Agiter le récipient pendant 2 à 3 min pour s'assurer que le contenu est bien mélangé. Pulvériser uniformément à une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 po). Deux à trois couches légères sont recommandées. **Sec à la poussière:** 9 min **Sec au toucher:** ≈ 18 min **Durcissement complet:** 90 min

Avertissement: Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Art. 893.114118 083

Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne

