

STORAGE AND APPLICATION STOCKAGE ET UTILISATION ALMACENAMIENTO Y USO

EN

Würth recommends that all products be stored indoors at room temperature 60°-80° F (16°-27° C) and that relative humidity levels be kept between 30% - 70%. All products should be rotated so the "first-in, first-out" inventory method is utilized. For best results products should be applied to a clean, dry surface. The data listed above reflects the average values obtained in testing. Various other environmental conditions will vary the end user's actual results such as, temperature at time of application, pressure of lamination, surface material to be masked (glossy, matte, or textured) and humidity. In addition, direct sunlight may have a negative affect over extended periods. The film contains a UVI additive that ensures clean removal of the tape after 90 day exposure to sunlight. Lengthy heat, moisture and direct sunlight exposure can negatively affect the product performance on the customers' substrate and may result in excessive adhesion aggression, back-blocking and surface transfer problems. Because Würth does not make any guarantees as to the suitability of this product for the purchaser's particular purposes, it is best for the purchaser to test the suitability of our products under their unique conditions.

FR

Würth recommande que tous les produits soient entreposés à température ambiante entre 60° et 80°F (16° et 27°C) et que le taux d'humidité soit maintenu entre 30% et 70%. Tous les produits doivent être alternés de telle sorte que la méthode d'inventaire utilisée soit basée sur « premier entré, premier sorti ». Pour de meilleurs résultats, les produits doivent être appliqués sur une surface propre et sèche. Les données énumérées ci-dessus reflètent les valeurs moyennes obtenues lors des tests. Les multiples autres conditions environnementales vont varier les résultats réels de l'utilisateur tels que la température au moment de l'application, la pression de plastification, la surface du matériel à masquer (brillant, mat ou nuancé) et l'humidité. De plus, les rayons directs du soleil peuvent avoir des effets négatifs sur le long terme. Le film contient un additif UVI qui assure un retrait propre du ruban après 90 jours d'exposition au soleil. Une très longue exposition à la chaleur, l'humidité et la lumière directe du soleil peut nuire aux performances du produit sur le support du client et peut entraîner des problèmes d'adhérence, de blocage et de transfert de surface. Parce que Würth ne garantit pas la compatibilité de ce produit pour les applications spécifiques de l'acheteur, il est préférable pour l'acheteur de vérifier si nos produits sont convenables à ses propres conditions d'utilisation.

ES

Würth recomienda que todos los productos se almacenen a temperatura ambiente entre 60 ° y 80 ° F (16 ° y 27 ° C) y que el contenido de humedad se mantenga entre 30% y 70%. Todos los productos deben girarse para que el método de inventario utilizado se base en "primero en entrar, primero en salir". Para obtener los mejores resultados, los productos deben aplicarse sobre una superficie limpia y seca. Los datos enumerados anteriormente reflejan los valores promedio obtenidos durante las pruebas. Las otras condiciones ambientales variarán los resultados reales del usuario, como la temperatura en el momento de la aplicación, la presión de la laminación, la superficie del material a enmascarar (brillante, mate o matizado) y la humedad. Además, la luz solar directa puede tener efectos negativos a largo plazo. La película contiene un aditivo UVI que garantiza la eliminación limpia de la cinta después de 90 días de exposición al sol. Una exposición muy prolongada al calor, la humedad y la luz solar directa puede afectar negativamente el rendimiento del producto en el sustrato al cliente y puede causar problemas de adherencia, bloqueo y transferencia de superficie. Debido a que Würth no garantiza la compatibilidad de este producto con las aplicaciones específicas del comprador, es mejor que el comprador verifique si nuestros productos son adecuados a sus propias condiciones de uso.

Distributed by / Distribué par / Distribuído por
Würth International Trading America, Inc. 91 Grant St. Ramsey, NJ 07446

Würth USA Inc
93 Grant Street, Ramsey, NJ 07446
+1 201 825 27 10 | www.wurthusa.com

Würth Canada Ltd., Ltée
345 Hanlon Creek Blvd. Guelph, Ontario, N1C 0A1
+1 905 564 62 25 | www.wurth.ca

Würth Argentina S.A.
Parque Industrial Cañuelas I Autovía Ruta Prov. 6 101,5 km
Cañuelas - CP: 1814 - Buenos Aires
+54 115 453 42 00 | www.wurth.com.ar

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 Jd. São Vicente
Cep: 06713-250, Cotia, SP
+55 11 4613 1900 | www.wurth.com.br

Würth Costa Rica S.A.
Barrio Cuba, Calle 24, Avenidas 26 y 28,
Contiguo a Leonisa, San José
+506 229 1214

Würth Dominicana S.A.
Av. San Martín No. 222-B Ensanche Kennedy, Santo Domingo
+1 809 562 77 77 | www.wurth.com.do

Würth Colombia SA
Av. Calle 63 No. 74 B - 42 Bodegas 1 y 2,
Parque Empresarial Normandía, Bogotá
+57 122 419 10 | www.wurth.co

Würth Centroamérica S.A.
Parque Industrial Costa del Este
Calle 2°, Edificio Würth Ciudad de Panamá
+507 300 2026/2027/2028 | www.wurth.com

Würth Perú S.A.C.
Av. Los Ingenieros 142,
Urb. Industrial Santa Raquel; II Etapa, Ate, Lima
+51 134 827 27 | www.wurth.pe

Würth del Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 27.700, Canelones, 91001
+598 250 772 07 | www.wurth.com.uy

Würth México S.A. de C.V.
Carretera Temixco - Emiliano Zapata Lote 17
Bodega 1, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata
Col. Palo Escrito CP 62760; Emiliano Zapata, Morelos
+52 777 101 2520 | www.wurthmex.com.mx

Würth Chile Ltda.
Coronel Santiago Bueras 1345, Padre Hurtado
Santiago de Chile
+56 273 916 33 | www.wurth.cl