

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. **Storage:** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F).



DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. **Entreposage:** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F).

This product is intended for industrial or professional use only/Ce produit est destiné à un usage industriel ou professionnel uniquement

Not for consumer sale/
Pas pour la vente aux consommateurs

Made in Canada with globally sourced materials/
Fabriqué au Canada avec des matériaux d'origine mondiale

Manufactured for/
Fabriqué pour:
Würth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd.
Guelph, ON N1C 0A1
1-800-263-5002
shop.wurth.ca

Art. 890.9108




PAPE | 10/2021 | 890.9108 | V.1.0 | WHMIS 2015/SIMDUT 2015



WÜRTH

BATTERY CLEANER AND LEAK DETECTOR

NETTOYANT DE BATTERIE ET DÉTECTEUR DE FUITE



Net content/Contenu net:

425 g (15 oz)

EN BATTERY CLEANER AND LEAK DETECTOR

Features: A multi-use battery cleaner that removes acid deposits, corrosion and dirt to ensure good contact between the terminals and connectors. Helps to maintain maximum current flow and prolong battery life. Turns red in the presence of acid to identify leaks quickly. Forms a protective coating on cable connectors and terminals to inhibit the formation of corrosion.

Uses: For use on battery terminals, battery casings, cable connectors and hold-downs.

Directions: Ensure the battery's cell covers are tightly sealed before applying. Shake well before use. **To clean:** Hold the container 15 to 25 cm (6 to 10 in) from the surface and spray liberally. Allow to work for several minutes and then wash, wipe or scrub surface clean. **To detect acid leaks:** Spray on the surface to be checked. The product will turn a brilliant red if acid is present. **To neutralize acid:** Allow the product to react for several minutes and then wipe off. Spray again to detect if any acid remains. Repeat as needed. **To protect:** Spray a light coating on the surface to be shielded, and let dry.

Cautions: Do not use wire brushes on the terminals, as they can spark, which might ignite fumes or residues. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR NETTOYANT DE BATTERIE ET DÉTECTEUR DE FUITE

Caractéristiques: Un nettoyant de batterie multi-usage qui élimine les dépôts acides, la corrosion et la saleté pour assurer un bon contact entre les bornes et les connecteurs. Aide à maintenir un débit de courant maximal et à prolonger la durée de vie de la batterie. Devient rouge en présence d'acide pour identifier rapidement les fuites. Forme un revêtement protecteur sur les connecteurs et les bornes des câbles pour empêcher la formation de corrosion.

Utilisations: Pour une utilisation sur les bornes de batterie, les boîtiers de batterie, les connecteurs de câble et les fixations.

Mode d'emploi: S'assurer que les couvercles des cellules de la batterie sont bien scellées avant d'appliquer. Bien agiter avant usage. **Pour nettoyer:** Maintenir le récipient 15 à 25 cm (6 à 10 po) de la surface et vaporiser généreusement. Laisser agir plusieurs minutes puis laver, essuyer ou frotter la surface propre. **Pour détecter les fuites d'acide:** Vaporiser sur la surface à vérifier. Le produit deviendra rouge brillant si de l'acide est présent. **Pour neutraliser l'acide:** Laisser le produit réagir quelques minutes puis essuyer. Pulvériser à nouveau pour détecter s'il reste de l'acide. Répéter au besoin. **Pour protéger:** Vaporiser une légère couche sur la surface à protéger et laisser sécher.

Avertissements: Ne pas utiliser des brosses métalliques sur les bornes, car elles peuvent produire des étincelles, ce qui pourrait enflammer les fumées ou les résidus.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.