



FRESH PAINT FINISH CONCEPT



USED PAINT FINISH CONCEPT



Step 1 P10 Rubbing Compound

DUST NIPS	ORANGE PEEL	PAINT RUNS

Step 2 P30 Swirl Remover

HOLOGRAMS

Step 3 WAX Paint Protection

WAX

P10 Rubbing Compound

HEAVY SCRATCHES

P55 Combination PLUS

MED. SCRATCHES	LIGHT SCRATCHES


P30 Swirl Remover

HOLOGRAMS


WAX Paint Protection

WAX

CONCEPT DE FINITION DE PEINTURE FRAÎCHE



CONCEPT DE FINITION DE PEINTURE UTILISÉE



Étape 1 **P10** Pâte à polir

PARTICULES DE POUSSIÈRE	PELURES D'ORANGE	ÉCOULEMENTS DE PEINTURE

Étape 2 **P30** Élimine de les hologrammes

HOLOGRAMMES

Étape 3 **CIRE** Protection de la peinture

CIRE

P10 Pâte à polir

RAYURES MAX.

P55 Universel PLUS

RAYURES MOY.	RAYURES MIN.

P30 Élimine de les hologrammes

HOLOGRAMMES

CIRE Protection de la peinture

CIRE